

ECNEP-ATC

NeptuneHydroponics®

SPECIFICATIONS

Rango - Range
0.0 - 19.9 EC

Resolución - Resolution
0.1 EC

Precisión - Accuracy
±2% Escala completa - Full scale

Calibración manual en 1 punto.
Calibration manual, 1 point.

Compensación de temperatura
automática 0 a 50°C
Temperature Compensation Automatic
0 to 50°C

Ambiente - Environment
0 - 50°C; RH 95% max

Tipo de baterías - Batteries Type
4 x 1.5V alcalina - alkaline

Vida útil de las baterías - Batteries Life
150 h (aprox.)(approx.)

Dimensiones - Dimensions
152x30x21mm (5.9x1.2x0.8")

Peso - Weight
50g

www.neptunehydroponics.com



MADE IN CHINA
IMPORTED BY: B97305916



Manual



ECNEP-ATC


MEDIDOR DE EC DIGITAL

Con compensación de
temperatura automática




NeptuneHydroponics®

FRONTAL - FRONT



TRASERA - REVERSE



MODO DE USO

1. Quite la tapa protectora.
2. Encienda el medidor deslizando el interruptor en la parte superior.
3. Sumerja en la solución hasta el nivel máximo de inmersión. Revuelva suavemente y espere hasta que la pantalla se estabilice.

Las lecturas se compensan automáticamente por las variaciones de temperatura.

Después de su uso, apague y enjuague con agua desionizada para limpiar el electrodo.

Seque y vuelva a colocar la tapa protectora.

Las grandes fluctuaciones en las lecturas pueden deberse a una falta de calibración o baterías gastadas.

OPERATION

1. Remove the protective cap.
2. Turn the meter on by sliding the switch on top.
3. Immerse into solution up to the max immersion level.

Stir gently and wait until the display stabilizes.

Readings are automatically compensated for temperature variations.

After use, switch off and rinse with deionised water to clean the electrode.

Dry and replace the protective cap.


Large fluctuations in readings could be due to lack of calibration or rundown batteries.

CALIBRACIÓN

- Sumerja el electrodo hasta el nivel máximo de inmersión de la solución estándar de conductividad EC 2.76.
- Deje que la lectura se estabilice y, con un destornillador pequeño, ajuste el potenciómetro de calibración para que lea "2.8" (redondeado).
- La calibración ahora está completa. Utilice siempre una solución de calibración nueva.

CALIBRATION

- Immerse the tester up to the maximum immersion level Conductivity Standard EC 2.76 solution.
- Allow the reading to stabilize and using a small screwdriver adjust the calibration trimmer to read "2.8" (rounded).
- Calibration is now complete. Always use fresh calibration solution.



CAMBIO DE BATERÍAS

Cuando el medidor no se puede encender o la pantalla se apaga, extraiga el compartimento de la batería y reemplace las cuatro baterías de 1.5V, prestando atención a su polaridad. Las baterías solo deben reemplazarse en un área segura utilizando el tipo de batería especificado en este manual de instrucciones.

BATTERY REPLACEMENT

When the meter cannot be switched on or the display fades, pull out the battery compartment and replace all four 1.5V batteries, while paying attention to their polarity. Batteries should only be replaced in a safe area using the battery type specified in this instruction manual.

